

LOXEAL[®] PULITORE 10

Charakteristika

Rozpouštědlo bez obsahu freonů navržené pro čištění a odmašťování aktivních povrchů. Zvláště vhodné před aplikací těsnících a lepicích produktů Loxeal.

Fyzikální vlastnosti

Barva	bezbarvé
Destilační rozmezí	92 - 102°C
Bod vzplanutí (COC / DIN / ISO 2592)	-1°C (hořlavý)
Tlak páry (25°C, DIN 51616)	< 100 mbar
Rozpustnost ve vodě (25°C)	nerozpustné
Hustota (25°C, DIN 51757)	0,70 g / ml
Nejvyšší přípustná koncentrace	346 ppm
Doba schnutí (25°C)	60 s
Náchylnost ke korozi	žádná

Typické použití

- Upravené povrchy
- Pracovní povrchy
- Plastové podklady
- Olejem / tukem kontaminovaný povrch
- Povrchy ošetřené ochranným nátěrem

Pulitore 10 nemá žádný vliv na rychlost vytvrzení nebo konečnou pevnost lepidel a tmelů značky Loxeal, zatímco nečisté nebo částečně vyčištěné aktivní povrchy (bez použití Pulitore 10) mohou negativně ovlivnit úspěšnost lepení.

Návod k použití

1. Povrchy určené pro styk s lepidlem či těsněním postříkejte Loxeal Pulitore 10.
2. Otrete povrch, dokud je ještě vlhký, čistým kusem látky. Důkladně očistěte hrubé nečistoty.
3. Počkejte, než se Loxeal Pulitore 10 vypaří.
4. Naneste lepidlo ihned po vysušení.

Rozpouštědlo může ovlivnit některé plasty či nátěry. Doporučuje se zkouška kompatibility všech povrchů před samotnou montáží.

Pokyny pro zacházení

Loxeal Pulitore 10 je **extrémně hořlavý!**

Zabraňte kontaktu produktu nebo jeho par s otevřeným plamenem či některým elektrickým zařízením (vařič, jiskry, nechráněný plamen).

Vyhnete se dlouhodobému či opakovanému kontaktu s pokožkou.

Používejte pouze v dobře větrané místnosti.

Zákaz kouření v přítomnosti čističe.

Skladování

Uchovávejte přípravek v chladné a suché místnosti. Teplota by měla být v rozmezí +5°C a +25°C. Doba skladovatelnosti je 12 měsíců.

Nevracejte přebytečný produkt zpět do původního obalu. Dojde k znehodnocení - čistého výrobku.

Další informace o použití, skladování či manipulaci Vám poskytne technický servis Loxeal.

Bezpečnost a zacházení

Tyto informace naleznete v Bezpečnostním listu výrobku.

Poznámka

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly získány v laboratořích Loxeal a jsou pouze informativního charakteru.

Loxeal nepřebírá odpovědnost za výsledky dosažených jinými metodami měření. Je na zodpovědnosti každého uživatele posoudit vhodnost užití výrobku uvedeného v tomto dokumentu.

Loxeal odmítá veškeré záruky, vyjádřené či implikované, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, plynoucí z prodeje nebo použití výrobků, Loxeal.

Loxeal výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně ušlého zisku.